

KERN FK-A02

KERN

Suporte de tensímetro para verificações de esforço de tensão de elevada carga até 1000 N, guarnição de aço e rodas de aço, rodas não reguláveis



Categoria

Marca	Sauter
Categoria de produto	Tecnologia de medição

Desenho

Dimensões dispositivo (L×P×A)	140×140×40 mm
Dimensões completamente montado (L×P×A)	152×80×28 mm
Material	metal
Material da caixa	metal

Condições ambientais

Temperatura de armazenamento [Min]	-10 °C
Temperatura de armazenamento [Max]	40 °C

Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	1 d
Peso líquido	0,13 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,15 kg
Peso bruto aprox.	0,15 kg
Peso de envio	0,133 kg

Pictogramas

STANDARD

