


KERN FK-A01

KERN

Suporte de tensímetro com função “safe-insert”: Puxe e solte para inserir o cabo nos rolos de guia, para testes de resistência à tração de até 250 N, acessório em alumínio, rolos reguláveis para dentro



Categoria

Marca	Sauter
Categoria de produto	Tecnologia de medição

Desenho

Dimensões dispositivo (L×P×A)	140×140×40 mm
Dimensões completamente montado (L×P×A)	140×140×40 mm
Material	metal
Material da caixa	metal

Condições ambientais

Temperatura de armazenamento [Min]	-10 °C
Temperatura de armazenamento [Max]	40 °C

Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	200×100×50 mm
Peso líquido	0,5 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,50 kg
Peso bruto aprox.	0,55 kg
Peso de envio	0,52 kg

Pictogramas

STANDARD

